

**Акт обследования
к Паспорту доступности МБДОУ д/с №28**

от «11» 03.2021 № 1

1. Общие сведения

1.1. Наименование объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей №28 «Жарки»

1.2. Адрес объекта 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Набережная, д.56

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание 2 (этажа) этажа, 3131,7 кв. м,

часть здания _____ - _____ этажей (или на _____ - _____ этаже), _____ - _____ кв. м,

наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 11 311 кв. м

1.4. Год постройки здания 1984, последнего капитального ремонта _____ - _____

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021, капитального 2021

2. Результат обследования территории, прилегающей к зданию (участку)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть	отсутствует предупреждающая, тактильная разметка при входе на территорию здания	С	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть	Наличие высокого бордюрного камня в местах пересечения тротуара с проезжей частью. Асфальтобетонное покрытие сильно разрушено. Отсутствует тактильное покрытие по пути движения	К,С	Ремонт асфальтобетонного покрытия, укладка тактильного покрытия	капитальны й

1.3	Лестница (наружная)	Нет	-			
1.4	Пандус (наружный)	Нет		-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	Есть	-	К	Установка специального знака	Установка
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет	Зоны для парковки (стоянки)автомобиля инвалида: ширина-не менее 3,5 м, обозначение знаками, вблизи входа в здание- не далее 50м. Количество мест для транспорта инвалидов: не менее 10% (но не менее одного места)			

Заключение о доступности территории (*): ДП-И (Г,У), ДЧ-И(К,О), ДУ-И(С)

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно.

Рекомендации по адаптации () капитальный ремонт.**

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

3. Результат обследования входа (входов) в здание

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть	Ширина и высота проступи не соот. нормативу, отсутст. рельефная полоса, нет поручней	К, О, С	замена	Капитальный ремонт, текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	Нет	отсутствует	К	Техническое решение невозможно	-

2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть	Размеры не соот. нормативу, отсутствуют поручни	К,С	Установка поручней,	Текущий ремонт по установке поручней, окраска ступеней
2.4	Дверь (входная)	Есть	Размеры и вид не соот. нормативу, высокие пороги	К	Техническое решение невозможно	Индивидуальное решение
2.5	Тамбур	Есть	Размер не соот. нормативу	К	Техническое решение невозможно	Индивидуальное решение
	ОБЩИЕ требования к зоне		Пандус должен иметь шероховатую поверхность, поручни с двух сторон на высоте 0,5 м, поручни длиннее наклонной части пандуса на 0,3 м, входные двери шириной не менее 1, 2 м, ступени и подступеньки иметь контрастную окраску, навес размером 220 см на 220 см			

Заключение о доступности входа (входов) в здание (*): **ВНД (К), ДЧ-И (С), ДУ –И (О), ДП –И (Г,У)**

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно.

Рекомендации по адаптации (**)**капитальный ремонт.**

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4. Результат обследования пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
			есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание
3.1	Коридор	есть	Ширина не соот. нормативу, нет поручней вдоль стен, отсутствуют рельефная полоса, отсутствуют	К,О, С,Г	Расширение коридора-технически невозможно.	-

			информационные табло		Контрастная окраска, установка поручней	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	Высота подъема не соответ. нормативу, отсутствуют рельефная полоса	О, С	Установка полосы	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	Установка пандуса технически невозможна	К	Помощь сотрудника	Индивидуальное решение
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	Установка технически невозможна	К	Помощь сотрудника	Индивидуальное решение
3.5	Двери	есть	Не соответ. нормативу по размеру и виду, наличие высоких порогов	К	Установка распашных дверей, удаление порогов	Капитальный ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	Верхняя и нижняя ступени маршей не имеют светящуюся краску или светоотражающую ленту. Нет поручней. Нет рельефной полосы перед маршем лестниц	О,С,К	наклеить световые ленты на кромки ступеней, установить поручни.	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования в зоне	нет	Ширина пути движения в коридоре не менее 1,5 м, лестницы не менее 1,35 м, двери не менее 0,9 м, пандус должен быть оборудованы поручнями, селекторная связь	О,С,К		

Заключение о доступности пути (путей) в здании **(*) ДЧ-И (Г,У),ВНД (К,О),ДУ-И(С)**

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Рекомендации по адаптации (**) **технические решения невозможны .**

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

5. Результат обследования зоны целевого назначения здания

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	Нет стационарного крепления столов, стульев, учебная зона не выделена из общей площади рельефной фактурой, нет опорных поручней, наличие высоких порогов	О,С,К	выделение контрастным цветом дверного проема и ручек. Установка информирующих обозначений. Удаление порогов.	КР, ТР, индивидуальное решение с ТСР
4.2	Помещения для приема пищи	-	-	-	-	-
4.3.	Медкабинет	есть	Наличие порогов, несоот. ширины дверного проема	К,О, С	Расширение дверного проема технически невозможно	индивидуальное решение с ТСР
4.4.	Зальная форма (музыкальный и спортивный зал)	Есть на 2 этаже	Нет стационарного крепления стульев, нет опорных поручней, нет звукоусиливающей аппаратуры. Наличие порогов, несоот. ширины дверного проема	К,О, Г,С	Установка поручней. Приобретение звукоусиливающей аппаратуры. Удаление порогов.	Капит. Ремонт индивидуальное решение с ТСР
4.5.	Иные помещения (театральная студия, кабинет психолога)	Есть на 2 этаже	Нет стационарного крепления стульев, нет опорных поручней, нет звукоусиливающей аппаратуры. Наличие порогов, несоот. ширины дверного проема	К,О, Г,С	Установка поручней. Приобретение звукоусил. Аппаратуры. Удаление порогов.	Капит. Ремонт индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне		В групповых помещениях нет стационарного крепления столов,			

		стульев, учебная зона не выделена из общей площади рельефной фактурой, Нет опорных поручней.		
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Заключение о доступности зоны целевого назначения здания **(*) ВНД (К,О), ДП-И (Г,У), ДУ (С)**

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Рекомендации по адаптации **(**) технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.**

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

6. Результат обследования санитарно-гигиенических помещений

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	Отсутствует кнопка вызова персонала, инф. световое табло, крючки для одежды и поручни. Ширина двери 85 см. Отсутствие кранов рычажного и нажимного действия отсутствие тактильной направляющей полосы к унитазу, осязаемой ногой или тростью	О, Г, С,К	Установка световых средств информации, кнопки вызова, поручней. Установка кранов рычажного и нажимного действия, тактильной направляющей полосы к унитазу, осязаемой ногой или тростью. Расширение дверного	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР

					проема-технически невозможно	
5.2	Душевая комната	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне		Ширина двери не менее 0,9 м., крючки для одежды, костылей, автоматический слив, сенсорные краны			

Заключение о доступности санитарно-гигиенических помещений ДЧ-И (Г,У), ДУ-И (С,О),ВНД (К)

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Рекомендации по адаптации (**)_индивидуальное решение с ТСП; **технические решения невозможны**

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

7. Результат обследования системы информации на объекте

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
			есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание
6.1	Визуальные средства	нет	Отсутствуют световые средства информации, табло	О,У,Г	Установка световых средств информации, сигнализации об опасности	Индивидуальное решение с ТСП
	на входе в здание	-	-	-	-	-
	в здании на маршруте передвижения	-	-	-	-	-
	при оказании услуги	-	-	-	-	-

	в том числе УМК	-	-	-	-	-
6.2	Акустические средства	нет	Отсутствуют речевые информаторы, звуковой маяк у входа, аудиовизуальные информационно-справочные системы	Г	Установить речевые информаторы, звуковой маяк у входа, аудиовизуальные информационно-справочные системы	Текущий ремонт
	при входе в здание	-	-	-	-	-
	в здании на маршруте передвижения	-	-	-	-	-
	при оказании услуги (в том числе при проведении массовых мероприятий)	-	-	-	-	-
6.3	Тактильные средства	нет	Отсутствуют тактильные средства информации в местах движения	С	Разместить тактильные средства в местах движения	Текущий ремонт
	на входе в здание	-	-	-	-	-
	в здании на маршруте передвижения	-	-	-	-	-
	при оказании услуги (в том числе УМК)	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне		Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными и предусматривать визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием направления движения			

Заключение о доступности системы информации на объекте ДП-И (К),ДУ-И (С,Г, О,У)

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно

полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Рекомендации по адаптации (**) текущий ремонт

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Председатель комиссии _____ *OK* О.В. Козорезова

Члены комиссии _____ *СВ* А.И. Юнишкевич

_____ *Григоренко* А.Н. Григоренко

Представитель местной общественной
Организации «Всероссийская общественная
организация инвалидов» г. Зеленогорска

Григоренко СВ

Ф.И.О

